

## 2024年1月至2024年6月已上報機電署的自動梯機件故障記錄

承建商編號	承建商名稱	意外日期	意外地點	意外性質
REC75003	奧的斯電梯(香港)有限公司	04/05/2024	新界 屯門 港鐵屯門站	自動梯制裝置因調教不良而引致制動裝部件冒煙
REC74002	迅達升降機(香港)有限公司	07/05/2024	香港 薄扶林 薄扶林道 置富花園 置富南區廣場	自動梯扶手帶驅動裝置機械部件故障導致扶手帶與梯級不同步而引致乘客受傷

機件故障記錄數目：2