

2024年1月至2024年6月已上报机电署的升降机机件故障记录

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
RLC74002	迅达升降机(香港)有限公司	11/02/2024	新界 荃湾 青山公路 398号 愉景新城	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤
RLC75004	奥的斯电梯(香港)有限公司	30/05/2024	香港 香港仔 渔安苑道 3号 渔安苑 紫安阁	电器部件故障而导致升降机厢出现平层偏差引致乘客绊倒受伤

机件故障记录数目：2