

2024年1月至2024年6月已上报机电署的自动梯机件故障记录

承建商编号	承建商名称	意外日期	意外地点	意外性质
REC75003	奥的斯电梯(香港)有限公司	04/05/2024	新界 屯门 港铁屯门站	自动梯制装置因调教不良而引致制动装部件冒烟
REC74002	迅达升降机(香港)有限公司	07/05/2024	香港 薄扶林 薄扶林道 置富花园 置富南区广场	自动梯扶手带驱动装置机械部件故障导致扶手带与梯级不同步而引致乘客受伤

机件故障记录数目：2