註冊升降機承辦商季度表現評級

(評核期: 2023年4月至 2024年3月) (註1)

(次序按服務質素表現評級中的名稱的英文字母排列)

承辦商名稱	承辦商編號	安全表現評級(雄立)	服務質素 表現評級 ^{健3}
安力電梯有限公司	RLC92004	*	****
展偉工程有限公司	RLC96002	*	****
振明電梯有限公司	RLC93002	*	****
振明工程有限公司	RLC88002	*	****
稼達機電工程有限公司	RLC85001	*	****
電梯工程有限公司	RLC78001	*	****
耀天工程有限公司	RLC03002	*	****
富日菱工程有限公司	RLC20003	*	****
德國愛登堡電梯(香港)有限公司	RLC17001	*	****
香港國際貨櫃碼頭有限公司	RLC01004	*	****
捷高電梯有限公司	RLC97001	*	****
三菱電梯香港有限公司	RLC88005	*	****
聯興工程服務有限公司	RLC97004	*	****
長安工程有限公司	RLC73002	*	****
新輝機械有限公司	RLC02002	*	****
臺日電梯(香港)有限公司	RLC10001	*	****
威迪工程有限公司	RLC00001	*	****
聯誼工程有限公司	RLC01003	*	***
其士(香港)有限公司	RLC69001	*	***
富士達(香港)有限公司	RLC85005	*	***
日立電梯工程(香港)有限公司	RLC67001	*	***

承辦商名稱	承辦商編號	安全表現評級(雄立)	服務質素 表現評級 ^{健2)}
好歷香港升降機有限公司	RLC80005	*	***
通力電梯(香港)有限公司	RLC87001	*	***
星瑪電梯(香港)有限公司	RLC04002	*	***
達輝工程有限公司	RLC00002	*	***
捷運電梯有限公司	RLC94001	*	***
蒂升電梯香港有限公司	RLC96001	*	***
東哲電梯工程有限公司	RLC98003	*	**
迅達升降機(香港)有限公司	RLC74002	*	**
宏照工程有限公司	RLC95002	*	
匯力電機工程有限公司	RLC02003	*	
富來工程有限公司	RLC99001	*	
時運電梯工程有限公司	RLC85002	*	
奧的斯電梯(香港)有限公司	RLC75004	註	3a

註1:

表現評級列表內只顯示在評核期間內有 5 部或以上升降機被機電署巡查的承辦商的表現。換言之,在評核期間內只有少於 5 部升降機被機電署巡查的承辦商 [見附表(a)] 及 未有保養任何升降機的承辦商[見附表(b)],他們的表現並不包括在表現評級列表內。

(a) 在評核期間內被機電署巡查少於 5 部升降機的承辦商:

承辦商名稱	承辦商編號
海港工程有限公司	RLC02004
Loedige Asia Limited	RLC07001
德利電梯工程有限公司	RLC02001

(b) 在評核期間內未有保養任何升降機的承辦商:

承辦商名稱	承辦商編號
佳弘集團有限公司	RLC21001
凱輝電梯工程有限公司	RLC87006
香港鐵路有限公司	RLC78003
菱電電梯有限公司	RLC64001

註 2:

★ + ★★★★★ 在最近連續兩季評級公布結果,安全和服務質素方面均沒有發現問題(最近連續兩季評級公布結果取得「安全之星」及服務質素表現獲 100 分)

★ + ★★★★ 安全和服務質素方面均沒有發現問題(本季評級公布結果服務質素表現獲 100 分)

★ + ★ 安全方面沒有發現問題和服務質素表現獲 70 至 79 分

★ 安全方面沒有發現問題和服務質素表現獲少於 **70** 分

在選擇註冊升降機承辦商提供保養服務時,除價格因素外,亦須考慮承辦商的背景及規模、是否有足夠的備用零件及技術、保養工作所需時間及內容、緊急事故的應變能力、以及註冊升降機承辦商季度表現評級。 負責人若考慮一系列因素後,選擇沒有「安全之星」或較少「質素之星」的承辦商提供保養服務,本署建議負責人應加強管理及監督該承辦商的工作表現,例如跟承辦商制訂服務合約時,可訂明要求承辦商定期提交升降機的狀況報告,分析升降機運作情況、故障率及故障原因,並跟承辦商舉行定期會議,以檢討承辦商表現。 在有需要時,可考慮聘用獨立顧問公司提供獨立專業意見。

註 3a: 發現 (i)升降機機廂非預定移動及 (ii)升降機機廂門電氣聯鎖裝置失效,已獲 發兩封警告信。有關違規記錄的有效期為期一年至 11/2024 及 3/2025 屆滿。